


TRUPER

CÓDIGO: 14366

CLAVE: SOL-145F

Soldadura 60/40 para electrónica, 450 g, TRUPER SOLDAFÁCIL

- Fabricada en 60% estaño y 40% plomo, suelda más rápido y se adhiere mejor
- Punto de fusión: 190 °C
- Para trabajos de electrónica. No ocasiona cortocircuito



SOLDAFÁCIL



NO REQUIERE
PASTA

60% Estaño
40% Plomo

Especificaciones técnicas

Composición	60% estaño 40% plomo
Requiere pasta	No
Punto de fusión	190 °C
Largo	73 m
Diámetro	1 mm
Peso	450 g

Datos de empaque

Empaque individual: Rollo

Certificaciones y garantías

- Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper®

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®

Hoja de Datos de Seguridad

GRUPO TRUPER

Fecha de Revisión: 28/05/2024

Nivel del Documento: D

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Nombre del fabricante o importador:

1.2 Dirección:

1.3 Teléfono de emergencia:

1.4 Nombre químico:

1.5 Nombre comercial:

1.6 Familia química:

1.7 Fórmula:

Código (s):

Clave (s):

TRUPER S.A de C.V.

Parque Industrial S, Col. Parque Industrial Ixtapotec, C.P. 54237 Ixtapotec de Melina Enriquez, Estado de México, México.

(761) 78 29 190 ext. 5117.

N/D.

Soldadura

N/D.

N/D.

14365, 14366, 104660

SOL-245F, SOL-145F, SOL-218F

Imagen del producto

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

- H302: Nocivo en caso de ingestión.
- H315: Provoca irritación cutánea.
- H320: Provoca irritación ocular.
- H332: Nocivo en caso de inhalación.
- H351: Se sospecha que provoca cáncer.
- H361: Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2 Elementos de la señalización

Pictograma de advertencia:

PELIGRO

Pictogramas de peligro:

Indicaciones de peligro:

H302: Nocivo en caso de ingestión.

H315: Provoca irritación cutánea.

H320: Provoca irritación ocular.

FO-RV-033 Rev.0

Figura 1-01-D

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.